


IT-KIT MANOMETRO GRUPPO E 61 (CODICE KIT: PLA2400)

EN-KIT MANOMETER FOR E61 BREWER (KIT CODE: PLA2400)

IT- Prima di cominciare con il procedimento assicurarsi che la macchina non sia collegata all'alimentazione e che non sia a temperatura elevata per evitare il pericolo di ustioni.


EN- Before starting the procedure, make sure that the machine is turned off and that it is not at high temperature to avoid risk of burns.

1



Rimuovere la vite a brugola (M6) e la rondella.
Remove the (M6) allen screw and the washer.


2



Inserire la rondella zigrinata C1 facendo attenzione che il lato convesso sia rivolto verso di voi.


Insert the (C1) ribbed washer with the convex side facing you.

3



Inserire la guarnizione D1 sul supporto del manometro B1.
Insert the (D1) o-ring on the (B1) support of the manometer.


4



Avvitare il supporto del manometro B1 sul gruppo con la chiave G1 (n°8).

Screw on the brewer, the (B1) support by using the (G1-n°8) wrench key.


5



Avvitare fino in fondo il dado F1 sul supporto B1 e inserire le due guarnizioni D1 e E1.

Screw the (F1) nut on the (B1) support until it stops, and insert the (D1) and (E1) o-rings.


6



Avvitare manualmente sul supporto B1, il manometro A1. Assicurarsi di avere avvitato il manometro fino a coprire la guarnizione nera. Per raggiungere la corretta posizione del manometro utilizzare la chiave G1 (n°12)

Hand-tighten on the (B1) support, the (A1) manometer. Make sure that the manometer has been screwed until the black o-ring is covered. To reach the correct position of the manometer, use the (G1-n°12) wrench key.

7




Utilizzare la chiave G1 n°12, per contro serrare il dado F1 dietro il manometro, per provvedere al suo bloccaggio.

By using the (G1-n°12) wrench key, tighten the (F1) nut against the manometer to block it.

COMPONENTI KIT KIT COMPONENTS

- MANOMETRO A1 / MANOMETER A1
- SUPPORTO B1 / SUPPORT B1
- RONDELLA ZIGRINATA C1 / RIBBED WASHER C1
- GUARNIZIONI D1 (X2) / O-RINGS D1 (X 2)
- GUARNIZIONE E1 / O-RING E1
- DADO F1 / NUT F1
- CHIAVE G1 / WRENCH KEY G1



A1



C1



D1




E1



F1



B1



8

G1

12